

Fecha: 31 de Octubre de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT



LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº.: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punto Rincón

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	730 CAT
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	200102
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPañIA ASEGURADORA / INS COMPANY	CTASA

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	VICTOR GOZALEZ	COMPañIA / COMPANY	CTASA
CARGO / FUNCTION	OPERADOR	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	67421377	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	28-2-2017
CEDULA / ID	7734-2397	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED		N/A	D	C	OK	S	NO
1	Manual de Instrucciones / Instructions Manual				/		
2	Señalización de Seguridad / Signs Signals				/		
3	"FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				/		
4	Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lifts (fronts, back, flashers)				/		
5	Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacom				/		
6	Limpaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				/		
7	Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				/		
8	Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				/		
9	Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				/		
10	Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				/		
11	Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				/		
12	Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				/		
13	Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				/		
14	Asiento en Buen Estado / Seat condition				/		
15	Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				/		
16	Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				/		
17	Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				/		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator	
Nombre / Name	VICTOR GOZALEZ
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / date	23-10-2013

Encargado/ Incharge	
Nombre / Name	[Signature]
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / Date	25/10/13





LISTA DE CHEQUEO INFORME DIARIO / CHECKLIST DAILY REPORT

Minera Panamá

Doc.Nº.: G01SYRCKL001

INSPECCION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO / EQUIPMENT INSPECTION

UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION LOCATION

Punta Rincón

DATOS DEL EQUIPO / EQUIPMENT DATA

TIPO / TYPE		MARCA MODELO / BRAND MODEL	730 CAT
SERIE AÑO / SERIAL YEAR		NUMERO DE PLACA / LICENSE PLATE NUMBER	000102
VIGENCIA SEGURO / TERM INSURANCE		COMPAÑÍA ASEGURADORA / INS COMPANY	CYASB

DATOS DEL OPERADOR / OPERATOR DATA

NOMBRE / NAME	VICTOR GONZALEZ	COMPAÑÍA / COMPANY	CYASB
CARGO / FUNCTION	OPERADOR	LICENCIA DE MANEJO / DRIVING LICENSE	I
TELÉFONO / PHONE	67421333	FECHA EXPIRACIÓN LICENCIA / EXPIRATION DATE	28-2-2013
CEDULA / ID	8-7342392	CERTIFICACIÓN / QUALIFICATION	

COMPONENTES A COMPROBAR / COMPONENTS TO BE INSPECTED

	N/A	D	C	OK	S	NO
1 Manual de Instrucciones / Instructions Manual				✓		
2 Señalización de Seguridad / Signs Signals				✓		
3 "FOPS" / "ROPS" Reja de Protección / Protection System "FOPS" / "ROPS"				✓		
4 Luces operativas (frente, trasera, de retroceso, direccionales) / Lights (fronts, back, flashers)				✓		
5 Luces Escolta Operativa (baliza) / Flashing Beacon				✓		
6 Limpiaparabrisas sin daños / Windscreen Whippers				✓		
7 Espejos Retrovisores sin daños / Rear View Mirrors				✓		
8 Bocina Operativas (alarma, luz y retroceso) / Horn Operation (alarme, rear alarme)				✓		
9 Extintores de Fuego operativo / Fire Extinguishers				✓		
10 Sistema Hidráulico sin fugas / Hidraulic Systems				✓		
11 Cabina Limpia / Cabin Cleaning Conditions				✓		
12 Llantas o cadenas en Buen Estado / Tyres or chain conditions				✓		
13 Motor sin ruidos o vibraciones anormales / Engine Comportament Conditions				✓		
14 Asiento en Buen Estado / Seat condition				✓		
15 Cinturón de Seguridad en Buen Estado / Seabelt Condition				✓		
16 Kit antiderrames completo / Spill Kit complete				✓		
17 Corte de Energia de Emergencia Operativos / Emergency Power Cut				✓		

N/A	No Aplica/ Not Aplicable	D	Dañada / Damaged	C	Comprobar / Check	OK	Buena / Ok	S	Sustituir / Replace
-----	--------------------------	---	------------------	---	-------------------	----	------------	---	---------------------

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Operador / Operator	
Nombre / Name	VICTOR GONZALEZ
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / date	24-10-2013

Encargado/ Incharge	
Nombre / Name	
Firma / Signature	[Signature]
Fecha / Date	